室外型AP快速安装指南

目录

1、概述	4
2、设备安装	
2.1、安装环境	4
2.2、准备工具	5
2.3、抱杆安装	5
2.4、墙面安装	8
2.5、天线和避雷针安装	10
2.6、安装检查	12
3、接口和指示灯	13
4、软件配置	13
5、注意事项	18

1、概述

为保证室外AP的长期正常运行,请务必在安装设备前详细阅读本快速安装 指南,并遵照安装指南内容进行安装使用。

2、设备安装

2.1、安装环境

AP设备的安装涉及户外操作,具有一定的危险性,请在安装前请详细阅读如下注意事项,以免安装错误导致意外发生。

- ●请不要把AP设备安装在靠近电源、路灯、供电箱或者其他容易导致触电的地方。安装时请务必注意不要接触电线,否则可能引起严重的伤亡。
- ●请尽可能选择安全的安装位置,远离电源线和其他线缆,以免触电或者 被线缆缠绕导致的危险。
- ●请尽量在多人协作的情况下,进行选择和确定安装位置配合安装。
- ●安装AP设备时请务必注意:禁止站立在金属梯子上安装设备,不要在潮 湿或者刮大风的天气安装AP设备。
- ●如果AP设备或者其他安装附件从高处掉落,请尽快躲避开,以免触电和 被掉落的物品砸伤。
- ●在需要连接电源的情况下,请不要自行连接,请让专业人士来处理。
- ●在发生触电等紧急情况时请立即求救。

为保证设备工作在最佳状态,请注意以下安装细则:

- ●安装时让AP设备朝向远离金属障碍物,比如暖气管、空调等。
- ●将AP设备远离微波炉和2GHz无线电话,因为这些设备和AP设备的工作 频率相近,会产生强烈的干扰信号,从而干扰AP设备的正常工作。
- ●馈线选择:推荐使用高质量,低损耗射频馈线。同轴馈线的损耗随频率增高而增大,导致信号的衰减增加,馈线的长度能短则尽可能的短,这样可避免不必要的损耗。

2.2、准备工具

为方便快捷地进行设备安装调试,请提前准备好如下参考工具:

通用工具	活动扳手、老虎钳、十字螺丝刀、套筒、剪钳、钢卷尺、记号笔、冲击钻、膨胀螺丝、铁锤
专用工具	剥线钳、压线钳、防水胶泥、防水胶带、绝缘胶带
辅助工具	梯子

*说明:

本公司不随机提供安装工具,用户需要根据实际安装、施工情况 增减相应的工具。

2.3、抱杆安装

注:全铝合金支架套件适合的抱杆外径应在40mm~80mm之间; 步骤一:请先检查支架套件,如下图:



步骤二:在设备背面安装固定件,如下图:



步骤三:在固定柱中安装套件,如下图:



步骤四:调整好方向,拧紧固定螺丝,如下图:



步骤五:用网线穿过防水接头,然后打上水晶头,最后插入设备网口并拧紧防水接头;



:

2.4、墙面安装

步骤一:在墙面水平方向画出相对距离为121mm的2个螺栓孔的位置标记, 并在标记位用冲击钻钻孔:



步骤二:用膨胀螺丝固定套件,如下图:



步骤三:调整好方向,拧紧固定螺丝,如下图:



步骤四:用网线穿过防水接头,然后打上水晶头,最后插入设备网口并拧 紧防水接头;



2.5、天线和避雷针安装

内置天线的室外AP可忽略,外置天线的室外AP请在安装前执行如下安装步骤:

天线直接连接室外AP的进行安装,安装前请先检查安装清单:

类型	描述		
天线套装	天线、避雷器(可选)、天线安装支架(可选)、 防水胶泥、防水胶带、绝缘胶带		

注意:N型接头有公头和母头之分,购买安装时请注意区分;


具体安装步骤如下: 第一步:请取出机器;




第二步:如有选择避雷器,请旋转拧紧避雷器,没有选择避雷器请略过,支持外置天线的室外AP选购避雷器;




第三步:请旋转拧紧天线接口;




第四步:在接口连接处用绝缘胶布缠绕一层,目的是实现绝缘和便于清理:



第五步:在接口连接处用胶泥封紧不留缝隙,并用手指按结实胶泥;



第六步:最后用胶带封紧胶泥部分;



2.6、安装检查

内置天线的室外AP,请将设备外壳通过地线进行接地处理;外置天线的室 外AP,请在室外AP和天线的连接中间接好避雷器,并做好接地处理。

项目	检查要求
接地电阻	●接地电阻值应小于5 欧姆;对于年雷暴日小于20 天的地区,接地电阻可小于10 欧姆。 ●接地体的上端应该距地面不小于0.7m,在寒冷地区接地体的上端应该距地面不小于0.7m,在寒冷地区
接地引入线	●接地引入线的长度不应该超过30m,其材料宜采用 截面积40mm×4mm或者50mm×5mm的镀锌扁钢。
防止雷击	●在平原地区,天线的避雷针保护角应小于45°,在高 山及多雷地区,天线的避雷针保护角应小于30°,且其 防雷接地(避雷针等装置的接地)应与机壳的保护接 地共用一组接地体。 ●天馈防雷:在天馈到设备的线路上,必须安装合适的 天馈防雷装置,并将天馈防雷器的接地线和设备有效连 接。 ●信号(网线)防雷(设备内部已标准配置):在网线 从设备到落地的线路上,必须安装合适的信号(网口) 防雷装置,并将信号(网口)防雷器的接地线和设备有 效连接。 ●整机接地:接地线截面积不小于4 mm2,接地电阻不 大于1Ω。接地线与接地体有效连接,实现设备的可靠接地。

3.接口和指示灯

接口	说明
CONSOLE	控制台接口,通过串口线连接至 PC。
WAN	POE 供电 (支持 802.3at)
RESET	短按(<5s)为重启,长按(>=5s)恢复出厂配置。

指示灯	状态	含义	
系统灯	亮	供电正常	
	灭	电源关闭或电源故障	
WAN	亮	Link 建立,POE 正在供电	
	闪烁	Link 建立,有数据传输	
无线指示	亮	无线功能开启	
灯	闪烁	无线接口正在发送/接收数据	
	灭	无线功能关闭或发生故障	

4.软件配置


步骤1、将网线的一头插入WAN口,将网线的另一台插入POE交换机中。




步骤2、鼠标右键单击"网络",在弹出的菜单中选择"属性"。在弹出界面的 左侧栏中,鼠标左键单击"更改适配器设置"。




步骤 3、 在打开的窗口中可选择通过无线或有线的方式配置:若您希望通过无线的方式配置,鼠标右键单击"无线网络连接",之后左键单击选择"属性"。若您希望通过有线的方式配置,鼠标右键单击"本地连接",之后左键单击选择"属性"。



步骤4、在弹出的窗口中,鼠标左键双击"Internet协议版本4(TCP/IPv4)"



步骤 5、 步骤 1在弹出的窗口中,鼠标左键单击"使用下面的IP地址(S)",然后在"IP地址"栏中输入您希望的IP地址,IP地址范围是:"192.168.255. (2-254)",无需设置子网掩码,该栏在您输入IP地址之后会自动生成。 剩余选项栏无需填写,鼠标左键单击右下角"确定"按钮。



步骤6、通过有线或无线的方式将PC与无线AP相连。



步骤 7、 打开IE或其他浏览器,在地址栏输入:http://192.168.255.1,并单击回车。在弹出的页面输入登录的用户名及密码(admin/admin)。



步骤8、步骤1进入界面后,鼠标左键单击左侧栏目中的"无线设置"-"无线基本设置"选项。 此处可设置AP的SSID,无线加密方式及无线密码,点击"确认",重启后生效;鼠标左键单击左侧栏目中的"局域网设置"选项,可配置AP的管理IP:



步骤 9、"SSID"右侧下拉按键可配置四个不同的SSID名称,设置完毕之后, 鼠标左键单击"确认"按钮,重启后即可使用(如不想立即重启,配置完所需 配置后可以点击"立即生效",之前配置将在重启后生效)



5.注意事项

- ●如遇设备开箱时AP部件缺失或者损坏的,禁止安装,避免后续返工,请 联系厂家代理商或者销售进行调换,严禁私自拆改设备:
- ●AP底部的网线防水接头,在安装前禁止拆下,避免湿气进入,影响内部 电路安全:
- ●天线的连接使用不能将5.8G的天线安装在2.4G的天线口上,同样2.4G的 天线不能安装在5.8G的天线口上;
- ●室外AP安装请务必安装牢固,如果不牢固,请重新安装牢固;
- ●网线和室外AP的连接请务必保证牢固,同时为了减少室外风化的风险, 请使用超五类的屏蔽网线。
- ●网线与室外AP连接好后,为避免因网线自重导致接头松动,在网线与AP 的连接处打个小结,然后将网线与固定杆垂直绑扎;
- ●室外安装请务必注意安全,并认真阅读快速安装指南,有问题可以联系厂 家技术进行指导。

深圳市万网博通科技有限公司

- ↑ 地址: 深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋
- ♥ 电话: 0755-86963722/66/99
- 网址: www.tg-net.cn
- ♣ 传真: 0755-86963733
- ▲ 企业QQ: 400-088-7500
- ☑ 邮箱: marketing@tg-net.cn
- ♀ 全国统一服务热线:

400-088-7500

